

Suzuki ha avviato un richiamo relativo alla sua moto adventure V-Strom 800DE, a causa di un difetto del pneumatico montato in primo equipaggiamento, il Dunlop Trailmax Mixtour. Suzuki afferma che potrebbe verificarsi il distacco del battistrada dalla carcassa, la deformazione di quest'ultima o la formazione di crepe sul battistrada.

Per questo motivo, i possessori dovrebbero smettere di guidare la loro V-Strom 800DE (la V-Strom 800RE e la V-Strom 1050DE non sono interessate) e contattare il concessionario Suzuki più vicino per iniziare la procedura di sostituzione.



Il richiamo riguarda circa 12.000 moto V-Strom 800DE, mentre i pneumatici montati in OE sono i Dunlop Trailmax Mixtour tubeless nelle misure 110/80R19 all'anteriore e 150/70R17 al posteriore. Per verificare se la propria moto è soggetta a richiamo basta [cliccare al seguente link per accedere alla piattaforma Suzuki](#). Suzuki in Olanda ha aggiunto alcune informazioni, affermando che il pneumatico è il Dunlop Trailmax Mixtour B.

© riproduzione riservata pubblicato il 1 / 08 / 2024