

Continental ha avviato un programma di sostituzione volontaria per circa 12.000 pneumatici per autocarro. Il pneumatico oggetto del programma è Conti Hybrid LS3, nella misura 205/75 R17.5, prodotto dalla settimana 27 del 2014 alla settimana 26 del 2015. Il prodotto è stato venduto principalmente a case costruttrici europee di autocarri e, in quantità minore, al mercato ricambio.

 Dalle evidenze ricevute, in pochissimi casi eccezionali questo pneumatico ha dimostrato una perdita di pressione. Continental non ha ricevuto alcuna segnalazione di incidenti, o danni ad oggetti o persone, riconducibili alla situazione sopra riportata ed ha deciso di attivare il programma di sostituzione per evitare qualsiasi potenziale rischio a livello preventivo. Il pneumatico per asse sterzante Conti Hybrid in LS3, misura 205/75 R17.5, riporta i numeri seriali DOT da HW96 F7T9 2714 a 2615. I clienti possono identificare i pneumatici da questo codice che si trova sul fianco del pneumatico.

Continental ha iniziato notificare alle autorità nazionali tutti i dettagli relativi a questo programma di sostituzione volontaria. L'azienda è in stretto contatto con le case costruttrici clienti e con i propri rivenditori e distributori per riuscire ad identificare gli acquirenti dei pneumatici potenzialmente difettosi.

I clienti che desiderano ricevere ulteriori informazioni, tra cui le istruzioni per identificare i pneumatici difettosi e richiederne la sostituzione, sono pregati di visitare il sito Web di Continental all'indirizzo www.continental-truck-tires.com/exchange per tutti i dettagli.

© riproduzione riservata
pubblicato il 20 / 07 / 2015