

Goodyear ha avviato un richiamo volontario per motivi di sicurezza dei suoi pneumatici Dunlop Sportmax Roadsmart III 120/70ZR17 M/C (58W), con settimane di produzione 34, 35, 36, 46 e 47 del 2023 [con numero di identificazione del pneumatico (TIN): 1DK8B 6F1M 3423 , 1DK8B 6F1M 3523, 1DK8B 6F1M 3623, 1DK8B 6F1M 4623 e 1DK8B 6F1M 4723] (“richiamo pneumatici”).



I pneumatici richiamati sono 477. In una notifica pubblicata dalla Commissione Europea, il produttore di pneumatici comunica che i Dunlop RoadSmart III nella misura 120/70ZR17 M/C (58W) sono stati prodotti tra il 21 agosto e il 10 settembre 2023 e anche tra il 13 e il 26 novembre 2023, nello stabilimento di Montluçon, in Francia, che in seguito all’acquisizione da parte dell’azienda di Cooper Tire & Rubber e alla chiusura dello stabilimento di Melksham di quest’ultimo nel Regno Unito, è stato destinato a centro di competenza per la produzione di pneumatici per motociclette. I pneumatici hanno un “difetto di fabbricazione” che “potrebbe portare alla separazione del battistrada”.

Questo programma fa parte dell’impegno dell’azienda nei confronti della qualità e della sicurezza dei prodotti. Tutti i pneumatici ritirati verranno sostituiti senza alcun costo.

© riproduzione riservata pubblicato il 8 / 01 / 2024