



Strage bus di Mestre, all'origine dello schianto potrebbero esserci gli pneumatici troppo grandi

di Alberto Zorzi

L'ipotesi: montati per sorreggere il peso delle batterie, avrebbero provocato la rottura dello sterzo



Ascolta l'articolo

4 min



NEW

La conferma è arrivata da quel numero scritto sul pneumatico: 305. Ma

CORRIERE TV

Attiva audio



Vicenza, due ragazzini sorpresi dalla piena del torrente Agno: a salvarli l'elicottero dei vigili del fuoco

I due minorenni sono stati sorpresi dall'acqua durante un temporale



Annunci Google

Nascondi annuncio

Perché questo annuncio? ▾

Caption:

Description:

Dimensions: 1075 x 834

aperture: 0

credit: Lucia Tonini

camera:

caption:

created_timestamp: 1725534898

copyright:

focal_length: 0
iso: 0
shutter_speed: 0
title:
orientation: 0
keywords: Array