

Continental ha annunciato oggi un programma di sostituzione volontaria che riguarda un totale di 7.219 pneumatici auto di diverse linee di prodotto. Nel mercato italiano le unità sono **411, pneumatici** di ricambio che sono stati venduti o che si trovano ancora nei magazzini dei rivenditori. Oltre all'Italia, l'iniziativa di sostituzione è stata annunciata anche in Germania, Austria, Svizzera, Spagna e Francia.

I pneumatici possono subire perdite di pressione o principi di separazione nella zona della spalla che, a lungo andare, può portare a una separazione parziale o totale in zona battistrada/cintura.

Continental sta lanciando questo programma di sostituzione per evitare ogni possibile rischio per i conducenti di veicoli e gli altri utenti della strada. Ad oggi **il Gruppo non ha ricevuto segnalazioni di incidenti o infortuni.**

Tutti i pneumatici oggetto del programma saranno sostituiti gratuitamente.

Continental ha iniziato a informare le autorità nazionali competenti il 5 dicembre 2022 ed è in contatto con i propri clienti e la rete di rivenditori per dar seguito alla sostituzione volontaria. Per maggiori informazioni su come identificare gli pneumatici interessati utilizzando il loro DOT e i numeri di lotto e trovare i contatti di riferimento, consultare il sito web di Matador al link: [www.Matador-pneumatici.it](http://www.Matador-pneumatici.it)

I pneumatici interessati sono identificabili come segue:

**Linea di prodotto:** Matador MP62 All Weather EVO; misura: 195/50 R15 82H

**DOT:** AF MV XHPT 1722

**Mould number:** 224569