

Ford ritirerà dal mercato americano quasi 129.000 auto per un problema legato alle ruote. Su alcune vetture dei modelli Mercury Milan e Ford Fusion prodotte in Messico nel mese di aprile 2009 e tra il primo dicembre 2009 e il 13 novembre 2010 potrebbe infatti verificarsi la rottura di alcuni bulloni e il conseguente distacco di ruote e pneumatici dalle auto. Al momento sarebbero stati segnalati sei casi di incidenti dovuti a questo difetto. L'operazione di richiamo, che interesserà solo i veicoli equipaggiati con cerchi in lega da 17 pollici, dovrebbe iniziare alla fine del prossimo gennaio.

© riproduzione riservata  
pubblicato il 14 / 12 / 2011