

Il fornitore di TPMS Schrader ha ampliato il proprio portafoglio di sensori sostitutivi OE. Da ora in poi ci sono sensori TPMS con valvola in gomma per BYD (codice articolo 3084), GWM (codice articolo 3103), Land Rover (codice articolo 3350) e sensori TPMS con angolo variabile per MG (codice articolo 3349), Doge (codice articolo 3351) e Stellantis (codice articolo 3293). Quest'ultimo sostituisce l'articolo 3031.

© riproduzione riservata pubblicato il 5 / 01 / 2024