

**Panoramica dei risultati**

	<b>VW up!</b> LiDAR	<b>Seat Ateca</b> Radar	<b>Subaru Outback</b> Camera stereo
1. Prova di riferimento 25-30 km/h	collisione evitata	collisione evitata	collisione evitata
2. Disturbi nel test - veicoli posteggiati	collisione evitata	collisione evitata	collisione evitata
3. Parabrezza sporco - scarsa visibilità	collisione evitata	nessuna influenza <sup>1</sup>	collisione evitata
4. Sensore coperto - nessuna visibilità	nessuna reazione	nessuna influenza <sup>1</sup>	avviso in tempo
5. Partenza diretta prima del test	collisione evitata	nessuna reazione	collisione evitata
6. Test sul bagnato	collisione	collisione evitata	collisione evitata

Caption:

Description:

Dimensions: 1145 x 398

aperture: 0

credit:

camera:

caption:

created\_timestamp: 0

copyright:

focal\_length: 0

iso: 0

shutter\_speed: 0

title:

orientation: 0

keywords: Array